

行政相对人名称	行政处罚决定书文号	违法事实	处罚依据	处罚内容	处罚决定日期
山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司	(长) 应急罚[2023] WS-4号	两名特种作业人员未取得相应资格已上岗作业	依据《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/04/10
山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]NK-17号	煤矿主要负责人变更后,未按规定时限申请办理变更手续	《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第二十条	处罚款人民币叁万元的行政处罚	2023/04/15
山西际安电气有限公司	(长) 应急罚[2023]YJ-1号	未对安全设备进行经常性维护并保证正常运转	《安全生产法》第九十九条第三项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/04/18
山西襄垣七一善福煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-14号	30110运输顺槽掘进面和3201回风顺槽掘进面局扇风机未进行每日切换	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/04/19
山西长治联盛长虹煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-27号	未按规定填写煤矿领导下井交接班记录	《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》第十八条	处罚款人民币叁万元的行政处罚	2023/04/24
山西长治联盛长虹煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-28号	机械外露的转动部分,未加装护罩或者遮拦等防护设施,第二部架空乘人装置机械外露转动部分未加装护罩	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/04/24
山西煤炭运销集团三元古韩荆宝煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-21号	30302综采面运输顺槽超前支护段81#、85#单体柱初撑力(柱径100mm)不足90KN	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/04/24
山西襄矿石板沟煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-20号	150103综采面运输超前支护段62#单体柱(柱径100mm)初撑力不足90KN;150106综采面运输顺槽超前支护段18#、52#单体柱(柱径100mm)初撑力不足90KN	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/04/24
山西潞安环能上庄煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-19号	1301首采工作面运输顺槽超前支护段9#单体柱初撑力为66KN,10#单体柱初撑力为10KN.柱径均为100mm;回风顺槽超前段存在两根失效单体柱(86#、90#单体柱漏液)	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/04/24

山西潞安环能上庄煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-18 号	1301首采工作面1#、2# 支架平衡千斤缸漏液	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十九条第二项	处罚款人民币肆 万元的行政处罚	2023/04/24
山西新超煤业有 限公司	(长) 应急罚 (2023) MK- 31号	矿井事故隐患排查治理情 况有记录,但未向从业人 员进行公示通报	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十七条第五项	处罚款人民币肆 万元的行政处罚	2023/05/05
山西新超煤业有 限公司	(长) 应急罚 (2023) MK- 30号	一采区南翼末端主要进风 巷与主要回风巷间的T3号 风门未安装风门开关传感 器	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十九条第二项	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/05
山西新超煤业有 限公司	(长) 应急罚 (2023) MK- 29号	回风斜井风速传感器近一 周风速显示均在0.18- 0.25m/s之间,而3月20日 测风旬报实测风速 8.32m/s,传感器检测维护 不到位	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十九条第三项	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/05
山西石泉煤业有 限责任公司	(长) 应急罚 [2023]MK-34 号	4月12日矿调度室值班员 崔璐艳、田玉未记录人员 位置监测系统石泉井读 卡分站通讯终端信息	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十九条第二项	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/05
山西石泉煤业有 限责任公司	(长) 应急罚 [2023]MK-33 号	2未按照《煤矿防火细则》 要求2022年度组织 一次火灾事故应急预案演 练	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十七条第六项	处罚款人民币肆 万元的行政处罚	2023/05/05
山西长治县振兴 煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-32 号	15208运输顺槽掘进工作 面掘进机内喷雾装置的工 作压力为1.2Mpa,小于规 程规定的2Mpa,外喷雾装 置的工作压力为0.9Mpa, 小于规程规定的4Mpa。 工作稳定性得不到保证, 未使用与掘进机联动联控 除降尘装置	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十九条第二项	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/11
山西汾西太岳煤 业股份有限公司 太岳煤矿	(长) 应急罚 [2023]MK-44 号	瓦斯员马军军未持瓦斯检 查工特殊工种证件入井进 行瓦斯检查工作	《安全生产法》第 九十七条第一款第 七项	处罚款人民币叁 万元的行政处罚	2023/05/15

山西汾西太岳煤 业股份有限公司 太岳煤矿	(长) 应急罚 [2023]MK-43 号	井下中央水泵房值守人员 刘海鹏3月25日开始单独 上岗,未安排有经验的师 傅待岗实习,现场询问时 对矿井主接地极安设,维 护、使用等知识不清楚	《安全生产违法行 为行政处罚办法》 第四十五条第一款 第一项	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/15
山西煤炭运销集 团三元古韩荆宝 煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-39 号	30302综采面第 86#——109#液压支架未 接顶	《中华人民共和国 矿山安全法实施条 例》第五十四条	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/15
山西煤炭运销集 团三元古韩荆宝 煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-38 号	井口人员位置监测系统不 具备检测标识卡唯一性的 功能	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十九条第二项	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/15
山西煤炭运销集 团三元古韩荆宝 煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-37 号	30302运输顺槽一部皮带 驱动滚筒处、二部皮带转 向滚筒处未设警示牌	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十九条第二项	罚款人民币叁万 元的行政处罚	2023/05/15
山西汾西太岳煤 业股份有限公司 太岳煤矿	(长) 应急罚 [2023]MK-40 号	2303胶带顺槽带式输送 机机尾滚筒未安装防护栏	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十九条第二项	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/15
山西汾西太岳煤 业股份有限公司 太岳煤矿	(长) 应急罚 [2023]MK-41 号	未按照规定携带便携式甲 烷检测报警仪	《安全生产违法行 为行政处罚办法》 第四十五条第一项	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/16
山西锦能能源有 限公司	(长) 应急罚 [2023]危化001	5月6日未按时在山西省危 险化学品安全生产风险监 测预警系统中进行安全承 诺	《安全生产法》第 九十四条第一款	处罚款人民币肆 万玖仟元的行政 处罚	2023/05/17
山西阳迪煤业有 限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-36 号	爆破作业人员雷远根未经 专门的安全培训并取得操 作资格证书,上岗作业	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十七条第七项	处罚款人民币叁 万元的行政处罚	2023/05/23
山西阳迪煤业有 限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-35 号	150203综采面使用滚筒 式采煤机采煤,采煤机上 装设的停止工作面刮板输 送机运行的闭锁装置损 坏,导致机溜闭锁功能不 能正常使用	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十九条第二项	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/23
山西长治羊头岭 永丰煤业有限公 司	(长) 应急罚 [2023]MK-47 号	安全监控系统中未对301 扩大运输巷二部皮带机头 下风侧烟雾传感器报警, 井下风门传感器未设置报 警	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十九条第二项	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/29
山西长治羊头岭 永丰煤业有限公 司	(长) 应急罚 [2023]MK-46 号	S302回风掘进工作面粉 尘传感器未定期调校	《中华人民共和国 安全生产法》第九 十九条第二项	处罚款人民币贰 万元的行政处罚	2023/05/29

山西长治羊头岭永丰煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-45号	S302回风顺槽入口未安设人员定位读卡器	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/05/29
山西新升煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-52号	2022年度未按规定至少组织1次火灾应急预案演练	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条第二项	罚款人民币叁万元的行政处罚	2023/06/01
山西新升煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-51号	未对矿井重大危险源进行定期评估	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第二项	罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/06/01
山西襄矿新庄煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-50号	未对重大危险源进行登记建档	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第二项	罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/06/01
山西襄矿新庄煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-49号	15215综采面运输顺槽超前支护段63#、81#单体柱初撑力分别为4.5MPa、8.8MPa,不达作业规程11.46MPa规定	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/01
山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-59号	未对矿井重大危险源进行登记建档	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第二项	罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/06/12
山西长治郊区三元南耀吉安煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-58号	未对矿井重大危险源进行定期评估	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第二项	罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/06/12
山西长治郊区三元南耀吉安煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-57号	矿兼职救护队装备库部分一氧化碳检测管过期	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第(二)项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/12
山西通洲集团安神煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-48号	留神峪公司35kV变电站曹留线进线柜跳闸,造成山西通洲集团安神煤业有限公司副井主扇风机和东回风立井主扇风机跳闸停风,主通风机停止运转后,备用主通风机未按规定在10分钟内启动	依据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条违反本条例第十五条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/12
山西汾西太岳煤业股份有限公司太岳煤矿	(长) 应急罚 [2023]MK-42号	甲烷传感器未在使用地点调校	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/13
山西马军峪煤焦有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-66号	马军峪煤焦有限公司与主体企业、沁源县煤矿生产事故应急预案不衔接,未及时修订完善。	《安全生产事故应急预案管理办法》第四十五条	罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/14

山西通洲集团晋杨煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-53号	特种作业人员未取得资格证上岗作业,抽查5月8日8点班煤矿瓦斯抽采作业人员赵建伟、赵福生无证上岗作业。	《安全生产法》第九十七条第一款第七项	处罚款人民币柒万元的行政处罚	2023/06/14
山西沁源梗阳煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-65号	梗阳煤业6号煤自燃倾向性为自燃(自燃发火期为105天),6205综采工作面已推进30m,未按矿井防火专项设计采取综合防火措施,查相关记录台账,黄泥灌浆与喷酒记录无6205综采面内容。	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款	罚款人民币壹百万元的行政处罚	2023/06/14
山西马军峪煤焦有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-67号	特种作业人员无证上岗	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项	处罚款人民币拾万元的行政处罚	2023/06/14
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	(长) 应急罚 [2023]MK-55号	13153进风顺槽巷掘进工作面采用的临时支护方式不能满足顶板管理要求,存在空顶现象	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/15
山西潞安检测检验中心有限责任公司	(长) 应急罚 (2023) QT-1号	出具的安全检测检验报告存在关键项目漏检	依据《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第十项	警告,并处罚款人民币壹万元的行政处罚	2023/06/16
山西石泉煤业有限责任公司	(长) 应急罚 [2023]MK-56-1号	发现30112胶顺皮带机头照明综保负荷侧2.5mm ² 电缆密封圈内径大于该电缆的外径	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款	处罚款人民币壹百伍拾万元的行政处罚	2023/06/16
山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿	(长) 应急罚 [2023]MK-70号	该矿5月16日未对紧急避险系统进行巡检,2305皮顺的供水施救未接水源。	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第二项	处罚款人民币叁万元的行政处罚	2023/06/20
山西马军峪煤焦有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-68号	903采区胶带机头堆煤保护装置距卸载滚筒大于500mm	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/21
山西马军峪煤焦有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-69号	主斜井带式输送机中部未设置防跑偏保护	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/21
山西长治联盛西掌煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-60号	东翼运输大巷两帮支护滞后顶部支护20米,不符合设计(作业规程)要求	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/29
山西省长治经坊煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-62号	6071综掘工作面风机集控局部接地线为裸铜线,截面积不足25mm ²	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/29

山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司	(长) 应急罚(2023) MK-71号	15105综采工作面99#支架护帮板损坏	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/29
山西长治羊头岭北峙峪煤业有限公司	(长) 应急罚(2023) MK-73号	15206综采工作面77#液压支架护帮板损坏”	中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/29
山西长治羊头岭北峙峪煤业有限公司	(长) 应急罚(2023) MK-72号	15203综采工作面运输顺槽机头未按规定退锚,采空侧悬顶距离超过作业规程规定	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/29
山西襄矿石板沟煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-81号	未对矿井重大危险源进行登记建档	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第二项	罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/06/29
山西襄矿石板沟煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-80号	主斜井使用的自动报警灭火装置,在报警状态下喷头未洒水,日常维护不到位	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/29
山西襄矿石板沟煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-79号	未按规定对井下紧急避险设施每日进行巡检	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十六条第二项	罚款人民币叁万元的行政处罚	2023/06/29
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿	(长) 应急罚(2023) MK-83号	3118综采工作面1#-4#液压支架前柱芯锈蚀严重;3121工作面86#支架前立柱柱芯锈蚀严重,回风顺槽超前支护内编号为X1418#、X1754#的两根单体柱柱芯锈蚀严重	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三款	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/30
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿	(长) 应急罚(2023) MK-82号	3121回巷在用的防爆特殊型蓄电池单轨吊未对连接杆破断强度、蓄电池容量、连续运行等项目进行检测检验	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二款	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/06/30