

行政相对人名称	行政处罚决定书文号	违法事实	处罚依据	处罚内容	处罚决定日期
山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	(长) 应急罚[2023]MK-92号	71采区架空乘人装置正常运行过程中,电控装置显示运行速度为0,未按要求每日至少对整个装置进行1次检查。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二款	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/03
山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿	(长) 应急罚[2023]MK-91号	540风井2#主通风机未定期检验。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三款	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/07/03
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	(长) 应急罚[2023]MK-78号	3502采煤工作面采煤机上机溜闭锁按钮损坏,造成采煤机不能进行机溜闭锁	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/04
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	(长) 应急罚[2023]MK-77号	3502采煤工作面108#、107#、69#支架顶部冒落高度大于300mm,造成支架未接顶	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/04
山西反坡煤业有限责任公司	(长) 应急罚[2023]MK-76号	15212回风绕道掘进面迎头遇陷落柱后补强支护措施执行不到位	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/04
山西反坡煤业有限责任公司	(长) 应急罚[2023]MK-75号	15211回风顺槽掘进工作面第一组巷道围岩位移量观测站未设置底板方向两组测点,但牌板上填写有测点数据;现场底板有底鼓现象,但牌板上填写的两组测点移进量均为0,未严格执行围岩观测制度	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/04
山西凌志达煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-74号	15501综采面39#、40#液压支架平衡千斤漏液	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/07/04
山西襄垣七一新发煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-90号	未对矿井重大危险源进行登记建档	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第二项	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/07/04
山西襄垣七一新发煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-88号	5107回风顺槽掘进工作面中部压风自救装置2组调压阀损坏。不能正常调压,维护不到位	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/04
山西襄垣七一新发煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-89号	5010工作面运输顺槽超前支护65#、139#单体柱压力不足11.5MPa	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/04

沁源明鑫煤矿有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-64-1号	2308运输顺槽皮带机温度保护传感器检测位置正对驱动滚筒底皮带,红外线传感器发射孔未按规定正对驱动滚筒表面	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款	罚款人民币玖拾伍万元整的行政处罚	2023/07/04
山西高河能源有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-84-1号	工作面作业人数超过限员规定人数的20%,未严格执行井下劳动定员制度	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一项	罚款人民币壹佰万元整的行政处罚	2023/07/10
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-87号	五采区运输巷掘进工作面掘进迎头前10m内工字钢排距为1m,大于安全措施中0.8m的规定	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/10
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-86号	五采区回风巷临时水仓位于带式输送机非行人侧,人员跨越带式输送机处未设行人过桥	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/10
山西高河能源有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-85号	E1301胶带顺槽掘进工作面皮带机尾未安装防护罩	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/10
山西长治县雄山煤炭有限公司第五矿	(长) 应急罚 (2023) MK-95号	W30805运输顺槽一部皮带机头驱动滚筒处未设置警示牌	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项	处罚款人民币壹万元的行政处罚	2023/07/14
山西长治县雄山煤炭有限公司第五矿	(长) 应急罚 (2023) MK-94号	西翼运输巷80#-82#处架空乘人装置乘人吊椅距离底板高度不足0.2m,上车处乘人吊椅距底板的高度大于0.5m	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/14
山西长治联盛西掌煤业有限公司	(长) 应急罚 (2023) MK-103号	东翼回风大巷掘进面皮带机头与联络巷皮带搭接处未设照明设施	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/17
山西长治联盛西掌煤业有限公司	(长) 应急罚 (2023) MK-102号	东翼运输大巷和东翼回风大巷煤巷已掘500m未按作业规程要求每隔300m进行取芯探测或窥视探测	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/17
山西长治联盛太义掌煤业有限公司	(长) 应急罚 (2023) MK-99号	西翼二部带式输送机机头驱动滚筒和改向滚筒处未安设警示牌	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项	处罚款人民币壹万元的行政处罚	2023/07/17
山西长治联盛太义掌煤业有限公司	(长) 应急罚 (2023) MK-98号	15205综采工作面端头采空侧悬顶大于80m ² ,端尾采空侧悬顶面积大于15m ² ,未采取强制放顶措施	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/17

山西长治羊头岭南仙泉煤业有限公司	(长) 应急罚(2023) MK-63号	副立井罐笼上未设磁块,井筒内未设置减速点磁开关,减速功能保护未实现三者冗余	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/17
山西长治县雄山辛呈煤业有限公司	(长) 应急罚(2023) MK-104号	15104A运输顺槽II段掘进工作面迎头最小空顶距达500mm,超过作业规程300mm的规定	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/17
山西长治县雄山辛呈煤业有限公司	(长) 应急罚(2023) MK-105号	15104A回风顺槽一部皮带机尾与切眼皮带机头搭接转载点未安装照明设施	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/17
山西潞安集团余吾煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-61号	1、S5207预抽工作面152#液压支架初撑力显示42Mpa,大于安全阀卸载压力38Mpa,安全阀损坏。 2、S5101综采工作面采煤机内喷雾无水,未使用。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/18
山西长治县雄山常蒋煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-101号	1.15105运输顺槽皮带机头落煤点于东翼皮带搭接处,未安装皮带撕裂保护;2.15105运输顺槽带式输送机变坡点未安装防跑偏装置	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第二项	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/07/24
山西长治县雄山常蒋煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-100号	3106运输顺槽皮带机头有2根单体液压支柱(DW28)的初撑力不达90KN	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/24
长治市鸿安建材制造有限公司	(长) 应急罚[2023]YJ-2号	未对有限空间空间进行辨识,并建立有限空间管理台账	《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十一条第一项	处罚款人民币壹万贰仟元的行政处罚	2023/07/27
湖南国腾建设集团有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-97号	东翼回风措施巷、主水仓扩刷段未按作业规程的规定管理顶帮	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/27
山西永红煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-96号	3#上运输大巷未按作业规程规定进行围岩观测	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/27
山西永红煤业有限公司	(长) 应急罚(2023) MK-93号	在大于16度的倾斜井巷中使用带式输送机未采取防止物料滚落安全措施	依据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/07/27
山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-107号	30213回采工作面带式输送机机头、机尾、驱动滚筒转动部位均未悬挂警示标志牌	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项	处罚款人民币叁万元的行政处罚	2023/08/01

山西长治郊区三元南耀小常煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-108号	架空乘人装置145架、173架、183架工字钢梁处乘人吊椅距底板的高度小于0.2m	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/08/09
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿	(长) 应急罚 (2023) MK-106号	架空乘人装置未设置变坡点防掉绳保护	依据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款	处罚款人民币贰万元罚款的行政处罚	2023/08/10
平顺县鸿大建材有限公司	(长) 应急罚 (2023) FM-2号	配电室未采取防止动物窜入带电部位措施	依据《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第四十条	警告,并处罚款人民币壹万元罚款的行政处罚	2023/08/11
平顺县鸿大建材有限公司	(长) 应急罚 (2023) FM-1号	未在破碎电机处设置安全警示标志	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项	处罚款人民币壹万元罚款的行政处罚	2023/08/11
山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司	(长) 应急罚 (2023) MK-119号	主通风机更换叶片后未进行性能检测	依据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款	处罚款人民币贰万元罚款的行政处罚	2023/08/15
山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司	(长) 应急罚 (2023) MK-118号	带式输送机机头转动部位未安装防护网	依据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款	处罚款人民币贰万元罚款的行政处罚	2023/08/15
山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司	(长) 应急罚 (2023) MK-117号	辅助接地极安设不符合标准	依据《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款	处罚款人民币肆万元罚款的行政处罚	2023/08/15
山西通洲集团留神峪煤业有限公司	(长) 应急罚 (2023) MK-112号	四采区轨道上山开拓面临时支护未按照《作业规程》规定对空顶部分使用木料接实顶板	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/08/18
山西通洲集团留神峪煤业有限公司	(长) 应急罚 (2023) MK-111号	2310轨道顺槽掘进工作面变坡点处未安设挡车栏	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/08/18
山西通洲集团留神峪煤业有限公司	(长) 应急罚 (2023) MK-110号	10102综采工作面轨道顺槽与一采区轨道巷设置联络贯风门前后未按规定设置声光报警器	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/08/18
山西潞安集团华亿五一煤业有限公司	(长) 应急罚 (2023) MK-116号	二采区轨道巷口主备局扇风机入井日期为2022年8月入井,未每6个月升井检修	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/08/18

山西凌志达煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-114号	15501运输顺槽1#乳化液泵外漏的电机转动部位未安装防护罩	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/08/21
山西凌志达煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-113号	安全设备的安装不符合国家标准或者行业标准	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/08/21
山西易通环能科技集团有限公司	(长) 应急罚 (2023) YJ-3号	未对承租单位定期进行安全检查	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/08/24
山西长治县雄山辛呈煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-120号	未对2023年度安全风险辨识的较大风险、一般风险、低风险制定并采取相应的管控措施	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项	罚款人民币拾万元整的行政处罚	2023/08/28
山西凌志达煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-115号	15501工作面23#液压支架压力表显示读数为0,未接顶,未按照作业规程的规定管理顶帮	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/08/28
山西三元福达煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-123号	一采区南翼轨道斜巷掘进面二部刮板输送机机头外露的转动和传动部分未加装护罩或者遮拦等防护设施	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/08/29
山西三元福达煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-122号	15205运输顺槽临时避难硐室内自救器和井下自救器补给站中自救器未按自救器使用说明书要求进行维护保养	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/08/29
山西三元福达煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-121号	15204综采工作面110#-113#液压支架上方顶板破碎、未接顶,未按照作业规程的规定管理顶帮。	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/08/29
山西阳迪煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-125-1号	安装队副队长郭向刚、机运队副队长武跃宏、机电队副队长牛燕军、运料对副队长王步生、综掘二队副队长曹军5名安全生产管理人员未经安全生产知识和管理能力培训并考核合格	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第二项	罚款人民币捌万伍仟元的行政处罚	2023/09/13
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿	(长) 应急罚 [2023]MK-109号	未按规定时间(8h内)对在用的两种仪器(3120高抽巷回风流瓦斯传感器、便携式光学甲烷测定器)进行校准	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/09/26

延长壳牌山西石油有限公司长治市石泰加油站	(长) 应急罚 (2023) WJ-1号	主要负责人赵志恒未按规定经考核合格	依据《中华人民共和国安全生产法》第二九十七条第二项	处罚款人民币贰万元罚款的行政处罚	2023/09/27
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司慈林山煤矿	(长) 应急罚 [2023]MK-129号	15106工作面25#、29#、42#、47#护帮板千斤连接销脱出,28#护帮板千斤连接底座损坏,14#支架护帮板右侧千斤缺连接销	《安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币肆万伍仟元的行政处罚	2023/09/27
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司慈林山煤矿	(长) 应急罚 [2023]MK-128号	15#煤南翼轨道巷、皮带巷约500米未喷浆	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条	罚款人民币叁万元的行政处罚	2023/09/27

