

行政相对人名称	行政处罚决定书文号	违法事实	处罚依据	处罚内容	处罚决定日期
山西金烨焦化有限公司	(长) 应急罚(2023) WS-6号	机动车辆未装设阻火器进入厂区	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项	警告,并处罚款壹万伍仟元款的行政处罚	2023/10/17
山西潞安集团司马煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-127号	地面抽放泵站安设的10台环境甲烷传感器环境监测数据未上传至与上一级管理部门联网的监控主机。	《安全生产法》第九十九条	处罚款人民币肆万伍仟元的行政处罚	2023/10/21
山西潞安集团司马煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-126号	1302回风巷V段掘进工作面过F129逆断层区域未按《1302回风巷掘进作业规程》要求进行顶板岩性窥视,不能及时掌握顶板岩性变化情况。	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/10/21
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	(长) 应急罚(2023) MK-130-1号	《山西晋能控股装备制造集团赵庄煤业有限责任公司15#煤配采工程安全设施设计》未经审查同意,该配采工程已有施工进尺。	《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第二项	责令停止15号煤配采工程建设,对煤矿处罚款人民币肆拾伍万元的行政处罚	2023/11/09
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿	(长) 应急罚(2023) MK-133号	安全设备的使用、报废不符合国家标准或者行业标准	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币肆万玖仟元罚款的行政处罚	2023/11/20
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿	(长) 应急罚(2023) MK-132号	选煤厂低压停送电票据中,操作人员持高压电工证件进行操作	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项	处罚款人民币叁万元的行政处罚	2023/11/21
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村煤矿	(长) 应急罚(2023) MK-131号	综掘三队队部外场地有4人分别进行动火作业,未安排专人进行现场管理,无安全技术措施	《安全生产法》第一百零一条第三项	处罚款人民币叁万元的行政处罚	2023/11/21
山西王家峪煤业有限公司	(长) 应急罚[2023]MK-134-1号	爆破工赵红胜、韩东方、王平文未取得井下爆破工特种作业操作资格证	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项	处罚款人民币肆万捌仟元的行政处罚	2023/11/27

山西王家峪煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK- 135-1号	150106综采工作面带式输送机机头卸载、驱动、改向滚筒处未设置警示牌	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款	处罚款人民币肆万伍仟元的行政处罚	2023/11/30
-------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------	------------